



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
‘ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’**

Αριθμ. πρωτ:4487
Πάτρα: 16/04/2020

Α Π Ο Φ Α Σ Η 136^η

Θ Ε Μ Α: Την έγκριση αναγκαιότητας-σκοπιμότητας και δαπάνης της υπηρεσίας για την επισκευή ανελκυστήρων- έκδοση πιστοποιητικών και επανέκδοση άδειας λειτουργίας .

Έχοντας υπόψη :

- 1) την αριθ. Γ4β / Γ.Π. οικ.2397 / (ΦΕΚ 30 / 17-01-2020 τ.ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας διορισμού Διοικητή του Νοσοκομείου μας
- 2) τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- 3) τις διατάξεις του Ν.3329/2005, όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν.3527/2007, σύμφωνα με τις οποίες ο Διοικητής φορέα υπαγόμενου στη Δ.Υ.ΠΕ. είναι αρμόδιος για την έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για κάθε είδος προμήθειας, παροχή υπηρεσίας, εκτέλεση έργου, εκπόνηση μελέτης και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για ποσό μέχρι 15.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- 4) την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα προμήθειας :
 - Α) διαφόρων ειδών λόγω λήξης ποσοτήτων ή χρόνου ισχύος σύμβασης με τη διαδικασία της συγκέντρωσης προσφορών που απορρέει από τα αποτελέσματα των αντίστοιχων συμβάσεων, με τους ίδιους όρους και τιμές αυτών και μέχρι τη σύναψη νέων, προκειμένου να μην διαταραχτεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.
 - Β) διαφορών ειδών ή υπηρεσιών προς το Νοσοκομείο για την εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του, με την διαδικασία της συγκέντρωσης προσφορών ως κατεπείγουσες, α) είτε επειδή δεν προβλέφθηκαν σε διαγωνισμούς, β) είτε επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι εν εξελίξει διαγωνισμοί, γ) είτε επειδή δεν υπερβαίνουν ετησίως το επιτρεπτό όριο των 20.000, ως έχει καθοριστεί με το υπ’αριθμό άρθρο 118 του νόμου 4412/2016.
- 5) Την αρ.πρωτ.3221/12-03-2020 αναφορά του προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου μας
- 6) Την αρ.πρωτ.11807/24-10-2019 οικονομική προσφορά της εταιρείας ΡΟΓΚΑΛΑΣ Α.Τ.Ε

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας καθώς και την αδειοδότηση των τριών ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και ενός ανελκυστήρα του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες που θα είναι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που επιβάλλει η τελευταία νομοθεσία του ΦΕΚ 1047/Β/13-04-2016. Με τη λήξη των θα γίνει πιστοποίηση των ανελκυστήρων από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης ΤΥΝ HELLAS.,

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Α1 – Α (ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ)

1. Τοποθέτηση φωτιστικού ασφαλείας και διάταξη συναγερμού(κουδούνι) στην κομβιοδόχη θαλάμου. Τα παραπάνω εξαρτήματα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος.
2. Απαιτείται η τηλεφωνική σύνδεση του θαλάμου με πάροχο τηλεπικοινωνιών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των επιβαινόντων με μέσα διάσωσης σε περίπτωση εγκλωβισμού.
3. Τοποθέτηση αντιρίδας στήριξης στην προστατευτική ποδιά στο κατώφλι του θαλάμου.
4. Αντικατάσταση της διάταξης διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα (αεροπλανάκι – ΣΤΟΠ), στην οροφή του θαλάμου, από την πλευρά του αντίβαρου.
5. Τοποθέτηση σήμανσης φορτίου στον θάλαμο.
6. Τοποθέτηση διάταξης στάσης – διακοπής της λειτουργίας του ανελκυστήρα(μανιτάρι – ΣΤΟΠ), δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
7. Τοποθέτηση φωτιστικών φρεατίου τύπου «χελώνας» (3 τεμάχια)
8. Τοποθέτηση κλειδαριάς καθώς και κατάλληλης σήμανσης στη θύρα εισόδου του μηχανοστασίου.
9. Τοποθέτηση ρευματοδότη (σούκο) καθώς και διακόπτη φωτισμού στο μηχανοστάσιο.
10. Τοποθέτηση διπλών περικοχλίων στην ντίζα που συγκρατεί τις δύο σιαγόνες του φρένου.
11. Επισκευή του μοχλού πέδησης (φρένου στον κινητήριο μηχανισμό).
12. Σύνταξη τεχνικού φακέλου, αμοιβή του αρμόδιου φορέα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, επανέκδοση πιστοποιητικού CE σύμφωνα με τα οριζόμενα ΦΕΚ 815Β/11-9-97, αδειοδότηση ανελκυστήρα και καταχώρηση στο μητρώο του αρμόδιου τμήματος στο Δήμο.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Α2 - Β (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ)

1. Αποκατάσταση της λειτουργίας των οροφονδείξεων στην εσωτερική κομβιοδόχη θαλάμου.
2. Τοποθέτηση φωτιστικού ασφαλείας και διάταξη συναγερμού(κουδούνι) στην κομβιοδόχη θαλάμου. Τα παραπάνω εξαρτήματα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με επαναφορτιζόμενη διάταξη παροχής ρεύματος.
3. Απαιτείται η τηλεφωνική σύνδεση του θαλάμου με πάροχο τηλεπικοινωνιών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των επιβαινόντων με μέσα διάσωσης σε περίπτωση εγκλωβισμού.
4. Τοποθέτηση αντιρίδας στήριξης στην προστατευτική ποδιά στο κατώφλι του θαλάμου.
5. Τοποθέτηση διάταξης στάσης – διακοπής της λειτουργίας του ανελκυστήρα (μανιτάρι – ΣΤΟΠ), δύο σταθερών θέσεων στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
6. Τοποθέτηση φωτιστικών φρεατίου τύπου «χελώνας» (3 τεμάχια)
7. Αντικατάσταση της εξωτερικής κομβιοδόχης τρίτου ορόφου.
8. Τοποθέτηση διπλών περικοχλίων στην ντίζα που συγκρατεί τις δύο σιαγόνες του φρένου.
9. Επισκευή του μοχλού πέδησης (φρένου στον κινητήριο μηχανισμό).
10. Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης με οδηγίες απεγκλωβισμού στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα.
11. Χρωματισμός των συρματοσχοίνων ανάρτησης ή τοποθέτηση άλλου μέσου ένδειξης στον πίνακα αυτοματισμού του ανελκυστήρα(LED στον πίνακα)

12. Σύνταξη τεχνικού φακέλου, αμοιβή του αρμόδιου φορέα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, επανέκδοση πιστοποιητικού CE σύμφωνα με τα οριζόμενα ΦΕΚ 815B/11-9-97, αδειοδότηση ανελκυστήρα και καταχώρηση στο μητρώο του αρμόδιου τμήματος στο Δήμο.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 3 (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)

1. Αντικατάσταση της κομβιοδόχης του θαλάμου με υποδοχή για φωτιστικό ασφαλείας.
2. Τοποθέτηση αντιρίδας στήριξης στην προστατευτική ποδιά στο κατώφλι του θαλάμου.
3. Απαιτείται η τηλεφωνική σύνδεση του θαλάμου με πάροχο τηλεπικοινωνιών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των επιβαινόντων με μέσα διάσωσης σε περίπτωση εγκλωβισμού.
4. Αντικατάσταση της διάταξης διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα (αεροπλανάκι – ΣΤΟΠ), στην οροφή του θαλάμου, από την πλευρά του αντιβάρου.
5. Τοποθέτηση σήμανσης φορτίου στον θάλαμο.
6. Τοποθέτηση φωτιστικών φρεατίου τύπου «χελώνας» (3 τεμάχια)
7. Κοπή του διαχωριστικού του αντιβάρου στην κάτω απόληξη του φρεατίου, ώστε να φαίνεται το σημείο επαφής του αντιβάρου με τον προσκυστήρα.
8. Τοποθέτηση επιπλέον σφιγκτηράκια στα σημεία ανάρτησης του ανελκυστήρα, σε θάλαμο και αντίβαρο.
9. Τοποθέτηση κλειδαριάς καθώς και κατάλληλης σήμανσης στη θύρα εισόδου του μηχανοστασίου.
10. Τοποθέτηση ρευματοδότη (σούκο) καθώς και διακόπτη φωτισμού στο μηχανοστάσιο.
11. Τοποθέτηση δύο λάμπες φθορισμού τύπου led στο μηχανοστάσιο.
12. Σύνταξη τεχνικού φακέλου, αμοιβή του αρμόδιου φορέα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, επανέκδοση πιστοποιητικού CE σύμφωνα με τα οριζόμενα ΦΕΚ 815B/11-9-97, αδειοδότηση ανελκυστήρα και καταχώρηση στο μητρώο του αρμόδιου τμήματος στο Δήμο.

Το κόστος των ανωτέρω υλικών και εργασιών για την επισκευή και των τριών ανελκυστήρων και την πιστοποίησή τους από αρμόδιο φορέα ανέρχεται στο ποσό των **3500€ (τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)**.

Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

2.

ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

1. Τοποθέτηση κατάλληλου συρματοσχοίνου στον κώνο δοκιμής της αρπάγης.
2. Τοποθέτηση φωτιστικών φρεατίου τύπου «χελώνας» (3 τεμάχια)
3. Τοποθέτηση διάταξης ανίχνευσης του συντηρητή στον πυθμένα του φρεατίου (κλειδαριά με πείρο).
4. Τοποθέτηση πτυσσόμενης κοιλοδοκού με ηλεκτρική διάταξη ανίχνευσης της όρθιας θέσης της προκειμένου να εξασφαλιστεί ο χώρος προστασίας του συντηρητή.
5. Τοποθέτηση πάνω στον κοιλοδοκό των απαραίτητων σημάνσεων.
6. Αντικατάσταση χειριστηρίου φρέατος που θα διαθέτει μανιτάρι – ΣΤΟΠ στον πυθμένα του φρεατίου.
7. Τοποθέτηση ρευματοδότη και διακόπτη φωτισμού στον πυθμένα του φρεατίου.
8. Τοποθέτηση στηθαίου στην οροφή του θαλάμου σε ύψος 0,70m.
9. Αντικατάσταση μπουτόν ανοίγματος της αυτόματης θύρας θαλάμου.
10. Τοποθέτηση ρευματοδότη και διακόπτη φωτισμού εντός του μηχανοστασίου.
11. Αντικατάσταση της χειραντλίας στην μονάδα ισχύος του ανελκυστήρα.

12. Απαιτείται η τηλεφωνική σύνδεση του θαλάμου με πάροχο τηλεπικοινωνιών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των επιβαινόντων με μέσα διάσωσης σε περίπτωση εγκλωβισμού.
13. Τοποθέτηση των απαραίτητων σημάνσεων όπου απαιτούνται.
14. Σύνταξη τεχνικού φακέλου, αμοιβή του αρμόδιου φορέα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, επανέκδοση πιστοποιητικού CE σύμφωνα με τα οριζόμενα ΦΕΚ 815B/11-9-97, αδειοδότηση ανελκυστήρα και καταχώρηση στο μητρώο του αρμόδιου τμήματος στο Δήμο.

Το κόστος των ανωτέρω υλικών και εργασιών για την επισκευή του υδραυλικού ανελκυστήρα προσώπων και την πιστοποίηση του από αρμόδιο φορέα ανέρχεται στο ποσό των **1.400€ (χίλια τετρακόσια ευρώ)**.

Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

ΕΓΓΥΗΣΗ

- **5 χρόνια** εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα εξαρτήματα που θα αντικατασταθούν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1)την έγκριση αναγκαιότητας-σκοπιμότητας της υπηρεσίας για την επισκευή ανελκυστήρων- έκδοση πιστοποιητικών και επανέκδοση άδειας λειτουργίας των τριών ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και ενός ανελκυστήρα του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.

2)Την έγκριση δαπάνης ύψους **6.076€** με το ΦΠΑ, στην εταιρεία ΡΟΓΚΑΛΑΣ Α.Τ.Ε

Η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ