

ΣΥΝ 37/03-12-18

ΘΕΜΑ 124: «Πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο ασθενοφόρο όχημα εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου SPRINTER, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1368»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ' αριθμ. 3504/26-11-18 εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οργάνωσης και Συντονισμού που είναι η παρακάτω.

Εισάγεται για συζήτηση το πιο πάνω θέμα και παρατίθεται η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, με την οποία και συμφωνώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Το υπηρεσιακό ασθενοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1368 εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου SPRINTER με αριθμό πλαισίου WDB9066331S904733 (συνημμένο 1), τέθηκε σε ακινησία και κατ' επέκταση σε επιχειρησιακό παροπλισμό εξαιτίας βλάβης που σημειώθηκε την 19^η Νοεμβρίου 2018. Η βλάβη αφορούσε την ενεργοποίηση της οπτικής ένδειξης υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα, την μετάβαση του κινητήρα σε λειτουργία προστασίας με προορισμένη ισχύ και απόδοση (safe mode) και την απώλεια λιπαντικού από το σύστημα υδραυλικής υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης.

Την ίδια μέρα, ήτοι 19 Νοεμβρίου 2018, το συγκεκριμένο ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της HATCAR SERVICE Α.Ε. 12,8 χλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΦΜ 094222063, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2102836161, ΦΑΞ 2102836164, δεδομένου ότι το Συνεργείο της Κεντρικής Υπηρεσίας στερείται ειδικού διαγνωστικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και σχετικών εγχειριδίων συντήρησης και επισκευών, για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος.

Μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου, η εταιρεία απέστειλε την υπ. αριθμ. 55576/22-11-2018 προσφορά (συνημμένο 2) με την κοστολόγηση των ανταλλακτικών και των απαιτούμενων εργασιών, έναντι του ποσού των 1.607,00€ (χιλίων εξακοσίων εφτά ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, όπως αναλυτικά παρατίθενται ακολούθως:

Ανταλλακτικά/ αναλώσιμα		
Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή με Φ.Π.Α.(€)
Τάπα	1	14,55
Βαλβίδα	1	31,79
Βενζίνη δοχείο	1	9,99
Μαρκούτσι υδραυλ. τιμονιού	1	68,11
Σωλήνας υδραυλ. τιμονιού	1	215,29

Λιπαντικό υδραυλ. τιμονιού	1.5λίτρα	14,86
Φίλτρο λαδιού	1	143,41
Λάστιχο στεγανοποίησης	2	8,78
Λάστιχο στεγανοποίησης	2	6,35
Λάστιχο στεγανοποίησης	1	0,43
Δακτύλιος	1	0,63
Δακτύλιος	2	13,27
Φλάντζα	1	6,02
Φλάντζα	1	7,01
Φλάντζα	1	4,33
Ψυκτικό ρευστό R134a	0,6γρ	37,95
Λιπαντικό κινητήρα	1,5λίτρα	14,86
Ρουλεμάν κινητήρα	4	9,92
Συνολικό κόστος ανταλλακτικών/ αναλωσίμων		607,56
Εργασία		
Περιγραφή		
Διενέργεια σύντομου διαγνωστικού ελέγχου		24,18
Αφαίρεση, τοποθέτηση φίλτρου λαδιού		314,34
Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού		8,06
Εργασία στα πρόσθετα της μονάδας θερμοκρασίας λιπαντικού/ ψυκτικού.		48,36
Αφαίρεση, τοποθέτηση και αντικατάσταση σωληνώσεων υδραυλ. υποβοήθησης συστήματος διεύθυνσης.		201,50
Αντικατάσταση βαλβίδας αντλίας ψυκτικού υγρού		40,30
Έλεγχος κινητήρα		64,48
Εργασία στο σύστημα κλιματισμού		80,60
Εργασία αφαίρεσης και τοποθέτησης του ψυγείου κινητήρα		233,74
Συνολικό κόστος εργασιών		999,44
Γενικό Σύνολο		1607,00

Ειδικότερα, για την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω πίνακα απαιτούνται ειδικά εργαλεία και εξοπλισμός που το Συνεργείο της Κεντρικής Υπηρεσίας δεν διαθέτει, αφενός λόγω του μεγάλου κόστους αγοράς και αφετέρου λόγω του μικρού αριθμού ασθενοφόρων (τρία-3-) αυτού του τύπου που επιχειρούν στην Κεντρική Υπηρεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως, εγκρίνετε την επισκευαστική συντήρηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, έναντι του συνολικού ποσού των 1.607,00€ (χιλίων εξακοσίων εφτά ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για το υπ. αριθμ. ΚΗΗ 1368 ασθενοφόρο όχημα, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου SPRINTER με αριθμό πλαισίου WDB9066331S213580, από την εταιρεία HATCAR SERVICE Α.Ε. 12,8 χλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΦΜ 094222063, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2102836161, ΦΑΞ 2102836164 μέλος του επίσημου δικτύου επισκευαστών της αντιπροσωπείας MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεδομένου ότι, η δαπάνη είναι μικρότερη των 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ), σύμφωνα με τα οριζόμενα του υπ. αριθμ. ν. 4412/ΦΕΚ147Α08-08-2016, άρθρο 328 (συννημμένο 3).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΟΥΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Συνημμένα:

1. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (σελ.1)
2. Υπ. Αριθμ. 55576/22-11-2018 Προσφορά Επισκευής (σελ.3)
3. Υπ. αριθμ. ν. 4412 /ΦΕΚ147Α08-08-2016 (σελ.2)

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την έγκριση για την επισκευαστική συντήρηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, έναντι του συνολικού ποσού των 1.607,00€ (χιλίων εξακοσίων εφτά ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για το υπ. αριθμ. ΚΗΗ 1368 ασθενοφόρο όχημα, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου SPRINTER με αριθμό πλαισίου WDB9066331S213580, από την εταιρεία «HATCAR SERVICE Α.Ε.» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεδομένου ότι, η δαπάνη είναι μικρότερη των 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ), σύμφωνα με τα οριζόμενα του υπ. αριθμ. ν. 4412/ΦΕΚ147Α08-08-2016, άρθρο 328 (συννημμένο 3).

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ

Α/Α
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.