

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

ΠΡΟΣ: 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)
Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3)
Τηλ.: 210 550 4398 - 4397
ΚΟΙΝ.: Φ.831/ΑΔ.10625
Σ.3855
Ελευσίνα, 02 Ιουν 21

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 33/2021) για την Επισκευή (Repair) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «SERVO CONTROL LRU1», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π (Ο/Ν 21ΕC02) – Παροχή Πρόσθετων Πληροφοριών

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18, «*Προμήθειες – Προπληρωμές ΠΑ*», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε' με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία διενέργειας προμηθειών/υπηρεσιών με συνοπτικό διαγωνισμό.

δ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.831/ΑΔ.9940/Σ.3592/27-05-21/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.33/21), με αντικείμενο την επισκευή (Repair) δύο (2) τεμαχίων υλικού «SERVO CONTROL LRU1», κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π (Ο/Ν 21ΕC02), με στοιχεία ΑΔΑΜ: 21PROC008670785 και ΑΔΑ: ΨΤ1Δ6-ΧΙΕ.

ε. Το Υ.Σ. 113/21-06-13/201 ΚΕΦΑ/Δ1/2Β με το οποίο:

(1) Για τεχνικούς λόγους απαιτείται, η τροποποίηση το υλικού (α/α 2 του Πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α»). Το υλικό με περιγραφή: SERVOCONTROL LRU1, εκτιμώμενες βλάβες: HYDRAULIC LEAKAGE, NSN: 1650144849429, CPV: 50212000-4, P/N: SC7203, MFC: F1688 και **S/N 366**, αντικαθίσταται από το υλικό με περιγραφή: SERVOCONTROL LRU1, εκτιμώμενες βλάβες: HYDRAULIC LEAKAGE, NSN: 1650144849429, CPV: 50212000-4, P/N: SC7203, MFC: F1688 και **S/N 91**.

(2) Γνωρίζεται ότι το TSO (time since overhaul) για το υλικό με α/α 1 του πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» με S/N 302 ανέρχεται σε 1.727,90 ώρες και για το υλικό με α/α 2 του πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» με **S/N 91** (αντικατέστησε το υλικό με S/N 366) ανέρχεται σε 791 ώρες.

2. Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

./.

α. Αντικαθίσταται το υλικό (α/α 2 του Πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α») με περιγραφή: SERVOCONTROL LRU1, εκτιμώμενες βλάβες: HYDRAULIC LEAKAGE, NSN: 1650144849429, CPV: 50212000-4, P/N: SC7203, MFC: F1688 και **S/N 366**, από το υλικό με περιγραφή: SERVOCONTROL LRU1, εκτιμώμενες βλάβες: HYDRAULIC LEAKAGE, NSN: 1650144849429, CPV: 50212000-4, P/N: SC7203, MFC: F1688 και **S/N 91**.

β. Γνωρίζεται, σαν επιπρόσθετη πληροφορία, ότι το TSO (time since overhaul) για το υλικό με α/α 1 του πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» με S/N 302 ανέρχεται σε 1.727,90 ώρες και για το υλικό με α/α 2 του πίνακα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» με **S/N 91** (αντικατέστησε το υλικό με S/N 366) ανέρχεται σε 791 ώρες.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

Σμχος (Ε) Ιωάννης Γ. Κρουστάλης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Δημοσθένης Δημητρόπουλος
Επιτελής Δ5/3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
201 ΚΕΦΑ/Δ5/3

Αποδέκτες για πληροφορία
201 ΚΕΦΑ/Δ1-Δ5/3