

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
ΑΦΜ 090077190

## ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 181

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθμ. 18/29-11-2024)

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:** «Ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου»

Στην Κόρινθο και στα γραφεία της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ (Λ. Αθηνών 31-33,) σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 4173/25-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα επτά (7), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ, κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου.

### Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Χατζής Μιχαήλ, Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
4. Καρασάββας Ιωάννης (ως αναπληρωτής του κωλυομένου Δανιήλ Σταύρου)
5. Ραντίτσα Μαρίνα
6. Λάμπρου Κωνσταντίνος
7. Διονυσόπουλος Παρασκευάς

### Α π ό ν τ ε ς

1. Νανόπουλος Βασίλειος
2. Πρωτόπαπας Δημήτριος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Πρωτοπαπά – Κανέλλου Παναγιώτα

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

**Απόφαση 181 :** Ο Γεν. Δ/ντής εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου» αναφέρει τα εξής :

Σας ενημερώνουμε ότι απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης/επισκευής.

1. Η επισκευή της περιέλιξης του κινητήρα μάρκας Siemens ισχύος 37 Kw ΙΕ3 του αντλιοστασίου Καλντερίμι λόγω καταστροφής της υπάρχουσας.

2. Η επισκευή υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα τύπου Pleuger ισχύος 75Kw του αντλιοστασίου Στυμφαλίας. Για την επισκευή απαιτείται η αντικατάσταση στα κουζινέτα των στεγανών, καθώς και αλλαγή περιέλιξης του ηλεκτροκινητήρα.

3. Η επισκευή υποβρύχιας αντλίας τύπου Pleuger QN83-10 για την οποία απαιτείται να αλλαχθεί ένα μπωλ σελ λόγω φθοράς.

4. Η έξοδος και επανατοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης Σολομού από βάθος γεώτρησης 132μ και η αντικατάσταση τμήματος του σωλήνα αναρρόφησης λόγω τρυπήματος.

Το ενδεικτικό κόστος για την ανωτέρω συντήρηση ανέρχεται σε 6.308,41 € συν ΦΠΑ 24%.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.0207 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ έτους 2024, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου».

Η υπηρεσία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

Η Υπηρεσία μας με την 4111/20-11-2024 επιστολή της, ζήτησε να της αποσταλεί προσφορά.

Ο κ. Γεώργιος Τσόγκας υπέβαλλε στην Υπηρεσία την 4158/22-11-2024 προσφορά με την οποία μας προσφέρει την ανωτέρω υπηρεσία στη συνολική τιμή των 6.308,41 € χωρίς ΦΠΑ

Παρακαλούμε για την δέσμευση της πίστωσης, την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και την ανάθεση της υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 6.308,41 ευρώ για την πληρωμή της δαπάνης της υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2024 με Κ.Α. 62.07.0207 .
2. Αναθέτει στον κ. Γεώργιο Τσόγκα, Σολωμός Κορινθίας, τηλ. 6977 283977, ΑΦΜ. 131899011, την υπηρεσία συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου στη συνολική τιμή των 6.308,41 € πλέον ΦΠΑ , σύμφωνα με την προσφορά του.

Οι εργασίες που θα κάνει είναι οι εξής :

- Η επισκευή της περιέλιξης του κινητήρα μάρκας Siemens ισχύος 37 Kw ΙΕ3 του αντλιοστασίου Καλντερίμι λόγω καταστροφής της υπάρχουσας.
- Η επισκευή υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα τύπου Pleuger ισχύος 75Kw του αντλιοστασίου Στυμφαλίας. Για την επισκευή απαιτείται η αντικατάσταση στα κουζινέτα των στεγανών, καθώς και αλλαγή περιέλιξης του ηλεκτροκινητήρα.
- Η επισκευή υποβρύχιας αντλίας τύπου Pleuger QN83-10 για την οποία απαιτείται να αλλαχθεί ένα μπωλ σετ λόγω φθοράς.
- Η έξοδος και επανατοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης Σολομού από βάθος γεώτρησης 132μ και η αντικατάσταση τμήματος του σωλήνα αναρρόφησης λόγω τρυπήματος.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού, υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **18/181/2024**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (απών)

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών)

ΡΑΝΤΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΝΤΙΓΚΙΡΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (απών)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (απούσα)

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ